



Environor Canada inc.

1 Analyses du 10 septembre 2020

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,11	269	0,00	0,83	0,044
Hôtel de ville	7,07	267	0,02	0,76	0,020
1432, Bélair	7,09	268	0,07	0,77	0,019
1795, rue Landry	7,00	244	0,04	0,79	0,019

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf