



1 Analyses du 22 janvier 2020

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,00	150	0,00	0,96	0,012
Hôtel de ville	7,01	143	0,09	0,68	0,011
1432, Bélair	7,02	147	0,14	0,69	0,020
1795, rue Landry	6,94	129	0,13	0,75	0,019

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf