



Environor Canada inc.

1 Analyses du 13 juillet 2020

1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO_4)	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,06	293	0,01	0,71	0,023
Hôtel de ville	7,04	281	0,05	0,65	0,017
1432, Bélair	7,12	274	0,12	0,90	0,028
1795, rue Landry	7,08	264	0,07	0,64	0,031

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf