



Environor

## 1 Analyses du 8 décembre 2020

### 1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l PO <sub>4</sub> )	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,00	176	0,00	0,93	0,018
Hôtel de ville	6,99	175	0,07	0,91	0,017
1432, Bélair	7,02	175	0,10	0,88	0,017
1795, rue Landry	6,93	178	0,08	0,77	0,017

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf