



Environor

## 1 Analyses du 17 février 2021

### 1.1 Analyse des échantillons

Site	pH (unités)	Conduct. $\mu\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$	Fer (mg/l Fe)	Phosphate (mg/l $\text{PO}_4$ )	Manganèse (mg/l Mn)
Usine Acton Vale	7,09	229	0,00	0,90	0,015
Hôtel de ville	7,11	228	0,04	0,93	0,023
1432, Bélair	7,19	228	0,05	0,91	0,028
1795, rue Landry	7,12	233	0,06	0,94	0,027

➤ 1795, rue Landry : Dépanneur Mini-Golf